

MSWJ-300KW 变压器感应电压带局部放电测量装置





MSXB(WJ)-300KW 主变感应电压局放测量装置:

试验范围	电容量	试验电压
220kV 变压器的感应耐压及局放试验	240MVA	
220kV/ 1000mm²/3km 电缆的无局放试验	0.54µF	216kV
110kV /1000mm²/6km 电缆的无局放试验	1.59µF	128kV
220kVGIS、开关、局放试验	~® # #	理 那 為

我公司变压器感应电压带局部放电测量装置主要功能及其技术特点:

- 1、输入电压保护: 当输入电源欠压、不平衡或缺相,则控制箱内相应的保护电路动作,切断高压输出,并屏显上提示报警。
- 2、过电压保护:可任意整定,当成套装置的输出电压值达到保护整定值时,自动切断输出,并在屏幕上提示报警。
- 3、短路(过流)保护: 当变频柜输出短路或输出电流达到保护整定值时,可自动切断输出,并在屏幕上提示报



警。

4、击穿闪络保护: 当高压侧发生放电或对地闪络时, 可自动切断输出。

5、零位保护:必须零起升压,否则输出不会启动。

6、掉电保护: 当输入电源突然断电时, 系统利用电路中的剩余电量及时关闭输出信号, 确保系统安全关闭。

7、超温保护:出入口风温实时显示在屏幕上,并根据环境温度的不同由单片机进行数据处理,如变频柜超温,将发出报警信息。

8、冷却风机联动保护: 当风机因故障不能运转时, 变频电源则不能启动或自动切断输出。同时具备风机电源相序自动识别功能, 无需换相。

9、输出电压限制功能保护:当设定高压电压,在试验中,当误操作升高电压或者有异常情况发生时,确保输出的电压不会超过设定的高压电压。

10、缺相保护: 当输入电源缺相时, 无法正常工作时, 屏幕上显示缺相, 同时关闭系统。

11、过载保护: 当输出电流超过整定电流时, 控制箱自动关闭变频电源的输出, 此时有相应的提示

FRC-270kV/300pF

名称	规格	数量
激励变压器	MSB(WJ)-300/2×±4/10/35kV/300V; 350V	1台
变频电源	MSXZ-F -30kW/220/380V	1台
无局放电抗器	MSBK(WJ)-350/35	4台
无局放电抗器	MSDK(WJ)-1495/130	4台
无局放电容分压器兼耦合电容器	FRC(WJ)-100/500	1套
无局放电容分压器	FRC(WJ)-100/500	1套
局放综合分析仪(含定位)	MSJF-9208	1套
	激励变压器 变频电源 无局放电抗器 无局放电抗器 无局放电抗器 无局放电充器	激励变压器 MSB(WJ)-300/2×±4/10/35kV/300V; 350V





















